
MISE EN PHASE DU SYSTÈME

Avec les prises de courant européennes de type Schuko, il est possible d'inverser la phase et le neutre simplement en tournant la fiche secteur. Avant toute mise en service, veuillez donc toujours à respecter la bonne orientation de la phase. Utilisez pour cela un tournevis testeur de phase.

- Branchez un câble secteur IsoTek sur la prise murale et placez le tournevis testeur sur le contact inférieur droit de la fiche IEC.
- Si le tournevis testeur s'allume, l'orientation de la phase est correcte. Dans le cas contraire, tournez la fiche Schuko de 180 degrés, puis reprenez à l'étape
- Déterminez également la position de la phase dans la prise à l'aide du testeur et repérez-la par un point de marquage.
- Branchez ensuite le câble secteur IsoTek correctement orienté sur le distributeur secteur IsoTek et répétez les étapes 2 à 4 pour les câbles qui y sont raccordés.

Le repère rouge ci-dessous indique l'emplacement où la phase doit normalement se trouver lorsque vous regardez le connecteur femelle du câble.

